


PAK-haltige Dichtungsmassen - eine unterschätzte Gefährdung für den Innenraum

Dr. Carina Jehn

**23. WaBoLu – Innenraumtage,
Berlin 9. – 11. Mai 2016**





Büro nicht nutzbar

..... Geruch seit Januar unerträglich

	Naphthalin	Σ Naphthaline
	[µg/m³]	
Büro	18	21
Flur	4	5


Quellensuche...





Quellensuche...








Anwendungszeitraum

Sanierzeitraum - Schadensfälle

**Hauptanwendungs-
zeitraum**

Erste Flachdächer
mit Teer

1840



Bitumen

1970

1979



Teeröl-
Verordnung
(bis 2002)

1991

1984

Verbot:

Straßenbau

Naphthalin RW
Anpassung

2013

2010

Verbot:


Reifen


2015

EU Verbraucher


-produkte

PAK-haltige Dichtungsmassen im Gebäude






Eigenschaften PAK




Benzo(a)pyren

495 °C


- wasserunlöslich
- lipophil
- kanzerogen




Anthracen




Phenanthren





Fluoren




Naphthalin



218 °C





Eigenschaften Teer




Beispiel 1






Beispiel 2

Beispiel 3






Eigenschaften Teer



- Naphthalin**
- Acenaphthylen
- Acenaphthen
- Fluoren
- Phenanthren
- Anthracen
- Fluoranthen
- Pyren
- Benzo(a)anthracen
- Chrysen
- Benzo(b)fluoranthen
- Benzo(k)fluoranthen
- Benzo(a)pyren
- Dibenz(ah)anthracen
- Benzo(ghi)perylen
- Indeno(1,2,3-cd)pyren







Chromatographie


Teerhaltige Abdichtung

Beton


Poröser Baustoff


- Verdichten
- W/Z-Wert
- Hydratation





- BJ 1906
- Erweiterung um 3 Staffelgeschosse in den 1930ern
- Kriegsschäden/Wiederaufbau





Beispiel



1 cm Bitumen

5 cm Styropor


1 cm Bitumen

7 cm PU-Dämmung

1 cm Teerabdichtung


Betondecke

→ **Gefahrstoff !**







Nach der Sanierung:







Beispiel










Richtwerte für Innenraumluft


*Summe von Naphthalinen und Naphthalin ähnlichen Verbindungen




RW I [mg/m ³]	RW II [mg/m ³]
0.01*	0.03*

Geruchsschwellenwert


ODT ₅₀ [mg/m ³]	vGLW I [mg/m ³]	vGLW II [mg/m ³]	Akzeptanzschwelle (Anbus Analytik) [mg/m ³]
0.0023	0.014	0.110	0.0043




**PAK-haltige Dichtungsmassen
führen Jahrzehnte nach ihrem
Einsatz als Aussenabdichtung zu
Schadstoffbelastungen
im Innenraum**




„Chromatographie-Effekt“





**19.060.870 Gebäude als
Wohnraum genutzt**

(Quelle: Statistisches Bundesamt
„Zensus 2011“)




Schätzung:

200.000 t/a teerhaltige Dachbahnen werden entsorgen

(Quelle: <http://www.abfallratgeber.bayern.de/publikationen/doc/infoblaetter/dachpappen.pdf>)

→ **Ca. 36 Mio € Entsorgungskosten**

→ **+ Kosten für Sanierung**



Danke für die Aufmerksamkeit